



Таблица 3. Нагрузки на перекрытые шахты (крайки) при монтаже и обслуживании лифта (действующие нагрузок одновременно)

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Направление и место приложения нагрузки
U2	10000	При подъеме непробивающих
U4	20000	При подъеме рабочей платформы и непробивающих
U5, U6	20000	При подъеме рабочих лебедки и непробивающих
U7	10000	При подъеме рабочей платформы

Оборудование лупта, устанавливаемое ласк/лупта, на чертеже показано тонкими линиями.

					ММ-0482У-700-1В-5 СЗ	Исч.
Изм	Изм	№ докум	Подпись	Исч.		2