

Примерное расположение оборудования

План машинного помещения

Расположение отверстий в
плите машинного помещения






Таблица 4. Перечень отверстий в полу машинного помещения

Отверстие	Размеры отверстия	Количество	Назначение
A	14,0 × 14,0	2	Для тяговых кантопов
B	14,0 × 14,0	1	Крепление кантопов подвески кабины
C	14,0 × 14,0	1	Крепление кантопов подвески протидвигателя
D	16,0 × 12,0	2	Для монтажа направляющих кабины
F	100 × 100	1	Для подвесного кабеля
G	100 × 100	1	Питание лебедки
H	80 × 120	2	Для кантопов опорных-шумеля скорости кабины
L	100 × 100	1	Для монтажа двери
S	120 × 300	1	Для электропровода

 - эту отверстие после монтажа закрывает ступенькой

 - эту поверхность после монтажа закрывает стропильный