


План машинного помещения
Конфигурация и размеры машинного помещения допускается изменять в соответствии с архитектурным проектом здания

Примерное расположение оборудования



Расположение отверстий в плите машинного помещения




Таблица 4. Перечень отверстий в полу машинного помещения

Отверстие	Размеры отверстия	Количество	Назначение
A	140 x 140	2	Для пазовых контоб
D	160 x 120	2	Для монтажа направляющих кабин
F	100 x 100	1	Для подвешивания кабелей
G	100 x 100	1	Питание лебедки
H	80 x 120	2	Для кабелей оградительной скорости кабин
L	100 x 100	1	Для монтажа дверей
S	120 x 300	1	Для электропроводки

■ - лоток отверстия после монтажа закрывается стиропластом

